






	⚠ Danger	⚠ Peligro	⚠ Danger
	Hazardous Voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio. Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.	Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler. Remplacez tous les couverts avant que l'alimentation de pouvoir soit alimenté.


Use only with Siemens certified Components.
 Utilizar únicamente con componentes certificados de Siemens.
 A utiliser uniquement avec les composants certifiés Siemens.






Compression Tool and Die chart for copper and aluminum conductors [Tabla de herramienta y molde para conductores de aluminio y cobre]					Ref. UL 486A - 486B Wire Stranding (Cable)	
Wire Size [Rango Cable]	Tool Mfg. [Suplidor de Herramienta]	Tool No. [Número de Herramienta]	Die No. [Torquel Número de]	No. of Crimps [Cantidad de Compresiones]	CU / AL Class B	CU Class C
500 Kcmil [253 mm ²]	Homac	UT - 15	94, 96	2	37	61
500 Kcmil [253 mm ²]	Burndy	Y - 35	655, 321	3	37	61
			316			
500 Kcmil [253 mm ²]	Kearny	WH - 2	1 1/8 - 2	2	37	61
			1 1/2 - 1			
1/0 - 4/0 Kcmil [42.4 - 107.2mm ²]	Hubbell - Anderson	VC-6-3 or VC6-FT	-----	2	19	37
250 - 500 Kcmil [127 - 253mm ²]			-----		37	61


Option: 1
[Opción:]




Option: 2
[Opción:]



Option: 3
[Opción:]



Option: 4
[Opción:]





Danger

Hazardous Voltage.
Will cause death or serious injury.
Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.
Replace all covers before power supplying this device is turned on.


Peligro

Tensión peligrosa.
Puede causar la muerte o lesiones graves.
Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio.
Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.


Danger

Tension dangereuse.
Danger de mort ou risque de blessures graves.
Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler.
Remplacez tous les couverts avant que l'alimentation de pouvoir soit alimenté.


6



7



8



DANGER

Hazardous Voltage
Will cause death or serious injury.
Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.
Replace all covers before power supplying this device is turned on.



TERMINAL SHIELD CATALOG #TSLN3M
THIS SHIELD MUST BE USED WITH WIRE CONNECTORS CAT. # TA3NG750, TA4NG500, TC4NG500, TA4NG500H, CLN500L AND CLN500R.
REPLACE THIS SHIELD BEFORE ENERGIZING DEVICE.

PELIGRO


Tensión peligrosa.
Puede causar la muerte o lesiones graves.
Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio.
Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.

CUBREBORNES CATALOGO #TSLN3M
LA CUBIERTA DEBE SER USADA CON EL BORNES CAT. # TA3NG750, TA4NG500, TC4NG500, TA4NG500H, CLN500L Y CLN500R.
REEMPLACE LA CUBERTA ANTES DE ENERGIZAR EL APARATO.

DANGER

Tension dangereuse.
Danger de mort ou risque de blessures graves.
Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler.
Remplacez tous les couverts avant que l'alimentation de pouvoir soit alimenté.

CACHE-BORNES CATALOGO #TSLN3M
LA CACHE-BORNES DOIT ETRE EMPLOYEE AVEC DES BORNES CAT. # TA3NG750, TA4NG500, TC4NG500, TA4NG500H, CLN500L ET CLN500R.
REEMPLACEZ LA CACHE-BORNES AVANT D'ACTIVER LE DISJONCTEUR.



Technical Support:

Toll Free: 1-800-964-4114

Internet: www.sea.siemens.com

Subject to change without prior notice
Siemens Energy & Automation Inc. , Alpharetta, GA U.S.A.