

Installation Instructions / Instructivo de Instalación



⚠ Danger
Hazardous Voltage.
Will cause death or serious injury.
Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.
Replace all covers before power supplying this device is turned on.





⚠ Peligro
Tensión peligrosa.
Puede causar la muerte o lesiones graves.
Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio. Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.



⚠ Danger
Tension dangereuse.
Danger de mort ou risque de blessures graves.
Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler.
Remplacez tous les couverts avant que l'alprovisionnement de pouvoir soit alimenté.


Use only with Siemens certified Components.
Utilizar únicamente con componentes certificados de Siemens.
A utiliser uniquement avec les composants certifiés Siemens.



VL – MG Frame [Caja Base]

3 Pole [Polos] = 2X - TNKM3


4 Pole [Polos] = 2X - TNKM4



VL – NG / PG Frame [Caja Base]

3 Pole [Polos] = 2X - TNKP3


4 Pole [Polos] = 2X - TNKP4



VL – MG Frame [Caja Base]

3 Pole [Polos] = 2X - TMKM3


4 Pole [Polos] = 2X - TMKM4



VL – NG / PG Frame [Caja Base]

3 Pole [Polos] = 2X - TMKP3


4 Pole [Polos] = 2X - TMKP4



	MG	NG	PG
	5/16 – 18 X 1.5	5/16 – 18 X 2	5/16 – 18 X 2
	1/4	1/4	1/4
"T" =	MAX. .60 [15 mm] MIN. .40 [10 mm]	MAX. .80 [20 mm] MIN. .60 [15 mm]	MAX. .80 [20 mm] MIN. .60 [15 mm]
	M 8 X 40mm	M 8 X 50mm	M 8 X 50mm
	6 mm	6 mm	6 mm
"T" =	MAX. 15 mm MIN. 10 mm	MAX 20.0 mm MIN 15.0 mm	MAX. 20.0 mm MIN. 15.0 mm


Frame MG / Caja Base MG

1




3 POLE = 6X
POLOS
4 POLE = 8X
POLOS


2



3



4



5

